


## Aufgabenstellung – Technische Kommunikation (Metall)

Skizzieren Sie die fehlenden bzw. gesuchten Ansichten in einer vertretbaren Größe. Beachten Sie dabei die allgemeinen Regeln zum Erstellen von Skizzen!

### Aufgabenteil 1

Ergänzen Sie die fehlende Draufsicht!



### Aufgabenteil 2

Ergänzen Sie die Vorderansicht, die Seitenansicht von rechts und die Draufsicht! Geben Sie eventuelle verdeckte Körperkanten in der entsprechenden Linienart an!

